



1. Localizare

ABA	Denumire APSFR
Banat	r. Bega Poienilor - av. loc. Crivina de Sus

UoM: RO-01 Banat
Cod APSFR: RO1-05.01.002....-01A
APSFR ID: 01-A003FF
Nume APSFR: r. Bega Poienilor - av. loc. Crivina de Sus



Analiza și strategia propusă se bazează pe următoarele informații (lista potențială indicativă):

- Matricea și Raportul de screening
- Analiza preliminară de risc
- Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10%, 1% și 1% cu schimbări climatice
- Hărțile de risc cu reprezentare graduală a Pagubelor Anuale Estimate
- Fișele de expunere la risc
- Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR)
- Receptori aflați la risc – selecție de elemente în web viewer.

2. Identificarea problemei inundațiilor

Modul de gestionare al riscului la inundații în prezent; infrastructura existentă de apărare împotriva inundațiilor	În comunele Românești și Pietroasa există parapeteți construiți recent.
Informații extrase din hărțile de hazard	Hărțile de hazard din primul ciclu prezintă inundații în Românești și Pietroasa. După realizarea hărților de hazard din primul ciclu în aceste comune au fost construiți parapeteți. Acest lucru înseamnă că hărțile de hazard nu mai sunt de actualitate. Această informație a rezultat în urma consultării cu ABA Banat. Cu aceste ziduri de protecție împotriva inundațiilor, riscurile au fost atenuate, iar APSFR este considerat ca fiind un APSFR cu risc scăzut. Problema (care nu este evidențiată pe hărți) este mai degrabă pluvială: - Precipitațiile locale din Pietroasa nu se pot scurge corespunzător în Bega Poienilor. - Afluenții care traversează localitatea provoacă inundații locale, deoarece subtraversările sunt subdimensionate.

3. Strategia propusă

Riscul de inundații a fost atenuat după primul ciclu cu parapeteților. Strategia propusă constă în menținerea acestor ziduri de protecție împotriva inundațiilor și în închiderea clapetilor în cazul în care se preconizează debite mari.

Evitarea construirii de noi clădiri în zonele din apropierea râului care nu sunt protejate de zidurile de protecție împotriva inundațiilor.

În următorul ciclu al Directivei UE privind inundațiile, se recomandă să se analizeze aspectele legate de inundațiile pluviale ale acestui APSFR, restul problemelor legate de inundații fiind cauzate de afluenți mai mici, care nu fac parte din domeniul de aplicare al proiectului actual.