


1. Localizare



Analiza și strategia propusă se bazează pe următoarele informații:

- Matricea și Raportul de screening
- Analiza preliminară de risc
- Banda de inundabilitate corespunzătoare debitului maxim cu probabilitatea de depășire de 1%CC

2. Identificarea problemei de inundabilitate

Practică curentă de management al riscului la inundații; lucrările îndiguiare și starea acestora.	Nu există infrastructură de apărare în administrarea ABA și nu au fost identificate lucrări ale altor deținători.
Informații extrase din hărțile de hazard	Bandă de inundare folosită este 1%CC, centrată pe cursul de apă, cu lățimi variind între 20 și 150 m. Râul străbate localitățile Jidoștița și Valea Mare. În localitatea Jidoștița sunt afectate case, drumuri comunale . În localitatea Gura Văii sunt afectate case, drumuri și zone industriale, se observă inundarea unei zone de intravilan pe o suprafață semnificativă. Acest lucru se datorează în mare parte remuului de pe Dunare.

3. Strategia propusă

Strategia propusă prevede:

- **M31-RO11 - Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate protecției hidrologice.**
 - Zona UAT Breznita Ocol și Drobeta Turnu Severin cu agreere și detalieri masura (scara de aplicare) de la Direcția silvică Mehedinți (pe tot APSFR-ul)
- **M33-RO29 - Lucrări de regularizare locală a albiei (mărirea capacității).**
 - Amenajare r. Jidoștița sector intravilan, loc. Jidoștița pe o lungime de L=cca. 1150 m
 - Amenajare r. Jidoștița - localitate Gura Văii, pe o lungime de L=cca. 1500 m.