



1. Localizare

ABA	Denumire APSFR
Siret	r. Ruja - av. loc. Valea Seacă, sect. îndig.

UoM: RO-10 Siret
Cod APSFR: RO10-12.01.026a....-01A
APSFR ID: 10-A025F
Nume APSFR: r. Ruja - av. loc. Valea Seacă, sect. îndig.



Analiza și strategia propusă se bazează pe următoarele informații:

- Matricea și Raportul de screening
- Analiza preliminară de risc
- Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10% și 1%
- Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR)
- Receptori aflați la risc – selecție de elemente în web viewer.

2. Identificarea problemei de inundabilitate

Modul de gestionare a riscului la inundații în prezent; infrastructura existentă de apărare împotriva inundațiilor	Modul de gestionare curentă a riscului: Lucrări de întreținere albie. Nu există infrastructură de apărare împotriva inundațiilor.
Informații extrase din hărțile de hazard	Harta C1 nu indică nici un risc în loc. Valea Seacă. Harta C2 aval de drumul 208 arată inundarea terenurilor agricole fără afectare locuințe, care ar trebui tolerată. În aval apa e conținută între digul XII-1.26.a _ MD_010+420 _11+820 _DL ce apără loc. Lunca și digul de contur al viitoarei acumulări Pașcani, cu descărcare în Siret exclusiv pe contracanal.

3. Strategia propusă

Hărțile de hazard 1% nu oferă suficiente indicii care să justifice propunerea de măsuri noi.

M24-RO9: Propunem întreținerea cursului de apă astfel încât riscul să nu crească peste nivelul actual

M32-RO25: monitorizarea unor poduri al căror blocaj ar putea duce la revărsări cu afectarea locuințelor - 625548, 644902; 626170, 644683.

Nota:

- *Locațiile aferente măsurii M32-RO25, reprezintă secțiuni critice de constrângere a curgerii (identificate pe baza hărților de hazard la inundații și a opiniei expertului), asociate podurilor și podețelor existente, pentru care s-au propus măsuri de redimensionare. Sunt măsuri potențiale ce urmează a fi confirmate la nivelul unor studii de detaliu viitoare.*