



1. Localizare

ABA	Denumire APSFR
Siret	r. Hangu - loc. Hangu

UoM: RO-10 Siret
Cod APSFR: RO10-12.01.053.43...-01A
APSFR ID: 10-A037FF
Nume APSFR: r. Hangu - loc. Hangu



Analiza și strategia propusă se bazează pe următoarele informații (*lista potentiala indicativa*):

- Matricea și Raportul de screening
- Analiza preliminară de risc
- Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10% și 1%
- Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR)

2. Identificarea problemei de inundabilitate

Practica curenta de management al riscului la inundații; lucrările îndiguire și starea acestora.	Nu exista infrastructura de aparare Facem precizarea ca in jumatatea inferioara, cursul este regularizat pe ambele maluri cu consolidari de maluri Managementul riscului la inundații se rezumă la lucrări de întreținere curs de apa
Informații extrase din hărțile de hazard	Cursul de apa travesrseaza localitatea Hangu Benzile de inundare (1% si 10%) sunt unice, centrate pe cursul de apă si fără fire de curgere separate în albia majoră. In cazul producerii viiturii de 1% sunt afectate terenuri agricole isi pasuni, 2 gospodarii , cateva anexe gospodaresti si DJ 146, De asemenea in Rapoartele de sinteza ale SGA Neamt , sunt semnalate pagube produse de torentul Varnita (614404, 584166) si scurgeri de pe versanti care au produs revarsari ale r Hangu si afluentilor Mitrofan, Sasu, Boboteni, Buhalnita si Audia

3. Strategia propusă

- **M33-RO32** Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici dimensiuni (până în 5m elevație) com.Hangu, loc. Buhalnița- torent Varnița 614404, 584166
- **M31-RO18** Lucrari de barare (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale vegetale) : r Hangu si pe afluentii Mitrofan, Sasu, Boboteni, Buhalnita, precum si pe r Audia, pentru reducerea vitezei si retenția de aluviuni ce provin din combinarea debitelor cursurilor de apa cu scurgerile pe versanți