



1. Localizare

ABA	Denumire APSFR
Siret	r. Ruja - av. loc. Valea Seacă, sect. îndig.

UoM: RO-10 Siret
Cod APSFR: RO10-12.01.026a....-01A
APSFR ID: 10-A025F
Nume APSFR: r. Ruja - av. loc. Valea Seacă, sect. îndig.



Analiza și strategia propusă se bazează pe următoarele informații:

- Matricea și Raportul de screening
- Analiza preliminară de risc
- Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10% și 1%
- Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR)
- Receptori aflați la risc – selecție de elemente în web viewer.

2. Identificarea problemei de inundabilitate

Modul de gestionare a riscului la inundații în prezent; infrastructura existentă de apărare împotriva inundațiilor	Modul de gestionare curenta a riscului: Lucrări de întreținere albie. Nu există infrastructură de apărare împotriva inundațiilor.
Informații extrase din hărțile de hazard	Harta C1 nu indică nici un risc în loc. Valea Seacă. Harta C2 aval de drumul 208 arată inundarea terenurilor agricole fără afectare locuințe, care ar trebui tolerată. În aval apa e conținută între digul XII-1.26.a_MD_010+420_11+820_DL ce apără loc. Lunca și digul de contur al viitoarei acumulări Pașcani, cu descărcare în Siret exclusiv pe contracanal.

3. Strategia propusă

Hărțile de hazard 1% nu oferă suficiente indicii care să justifice propunerea de măsuri noi.

Propunem întreținerea cursului de apă astfel încât riscul să nu crească peste nivelul actual, precum și monitorizarea unor poduri al căror blocaj ar putea duce la revărsări cu afectarea locuințelor - 625548, 644902; 626170, 644683.