

## 1. Localizare

| ABA   | Denumire APSFR                               |
|-------|----------------------------------------------|
| Banat | r. Bega Veche - loc. Sanandrei. sect. indig. |

UoM: RO-01 Banat  
Cod APSFR: RO1-05.01.021....-01A  
APSFR ID: 01-A011F  
Nume APSFR: r. Bega Veche - loc. Sânnandrei, sect. îndig.




Analiza și strategia propusă se bazează pe următoarele informații (lista potențială indicativă):

- Matricea și Raportul de screening
- Analiza preliminară de risc
- Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10%, 1% și 1% cu schimbări climatice
- Hărțile de risc cu reprezentare graduală a Pagubelor Anuale Estimate
- Fișele de expunere la risc
- Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR)
- Receptori aflați la risc – selecție de elemente în web viewer.

Inițial, a fost propus un cluster format din Bega Veche (A011F), Bega Veche (A012F) și Apa Mare (A013F). Cu toate acestea, deoarece ambele APSFR Bega Veche prezintă un risc scăzut, în timp ce APSFR Apa Mare prezintă un risc ridicat (în zone care nu sunt aproape de confluență), APSFR-urile sunt tratate ca APSFR-uri autonome. De asemenea, APSFR-urile din Bega Veche nu se conectează între ele, astfel încât aceste APSFR-uri sunt, de asemenea, tratate ca APSFR-uri autonome.

## 2. Identificarea problemei de inundabilitate

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modul de gestionare al riscului la inundații în prezent; infrastructura existentă de apărare împotriva inundațiilor</b> | <p>Există diguri de-a lungul acestui APSFR. Digurile sunt în stare bună. Există subtraversări în diguri pentru a permite scurgerea apei în râu. În timpul inundațiilor, aceste subtraversări sunt închise.</p>                                                                                                                                         |
| <b>Informații extrase din hărțile de hazard</b>                                                                            | <p>Hărțile de hazard indică unele viituri în apropiere de <b>Sânandrei</b>. Cu toate acestea, inundațiile sunt cauzate de apa care curge prin diguri în locațiile subtraversărilor. În realitate, aceste subtraversări vor fi închise și pericolul de inundații va fi atenuat. Prin urmare, acest APSFR este considerat ca având un risc scăzut.</p>  |

## 3. Strategia propusă

Nu există niciun risc semnificativ de inundații în jurul acestui APSFR. De asemenea, în scenariul ce ia în considerare și schimbările climatice, nu există probleme de inundații pentru Sânandrei.

Strategia pentru acest APSFR este de a menține digurile existente. Ca măsură ecologică, este posibilă reconectarea vechiului meandru. La sud de râu, între drumurile 692 și E671, există meandre vechi, care ar putea fi reconectate la râu pentru a crea zone de retenție laterale în perioadele de viitură.