




1. Localizare

ABA	APSFR Name
Banat	<i>r. Timisana - av. confl. Fata. sect. indig.</i>

UoM: RO-01 Banat
Cod APSFR: RO1-05.02.030....-01A
APSFR ID: 01-A029F
Nume APSFR: r. Timisana - av. confl. Fata, sect. indig.



Analiza și strategia propusă se bazează pe următoarele informații (lista potențială indicativă):

- Matricea și Raportul de screening
- Analiza preliminară de risc
- Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10%, 1% și 1% cu schimbări climatice
- Hărțile de risc cu reprezentare graduală a Pagubelor Anuale Estimate
- Fișele de expunere la risc
- Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR)
- Receptori aflați la risc – selecție de elemente în web viewer.

2. Identificarea problemei de inundabilitate

Modul de gestionare al riscului la inundații în prezent; infrastructura existentă de apărare împotriva inundațiilor	Există măsuri de protecție împotriva inundațiilor. În cadrul matricei de screening au fost raportate patru diguri. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Denumire dig</th><th>Localizare</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dig Timisana Lugoj - Racovita md</td><td>mun. Lugoj / extravilan; com. Boldur / Jabar, Ohaba-Forgaci; com. Racovita / Racovita, Dragoiesti, Ficatar</td></tr> <tr> <td>dig Timisana la Sinersig ms</td><td>com. Boldur / Sinersig</td></tr> <tr> <td>dig Timisana Boldur - Sinersig ms</td><td>com. Boldur / Boldur</td></tr> <tr> <td>dig Timisana Capat - Hitias ms</td><td>com. Racovita / Sarbova, Hitias, Capat</td></tr> </tbody> </table> Digurile au fost proiectate pentru a putea ține debitul cu probabilitatea de depășire de 5%. Nu există alte îndigui de-a lungul Timisanei.	Denumire dig	Localizare	dig Timisana Lugoj - Racovita md	mun. Lugoj / extravilan; com. Boldur / Jabar, Ohaba-Forgaci; com. Racovita / Racovita, Dragoiesti, Ficatar	dig Timisana la Sinersig ms	com. Boldur / Sinersig	dig Timisana Boldur - Sinersig ms	com. Boldur / Boldur	dig Timisana Capat - Hitias ms	com. Racovita / Sarbova, Hitias, Capat
Denumire dig	Localizare										
dig Timisana Lugoj - Racovita md	mun. Lugoj / extravilan; com. Boldur / Jabar, Ohaba-Forgaci; com. Racovita / Racovita, Dragoiesti, Ficatar										
dig Timisana la Sinersig ms	com. Boldur / Sinersig										
dig Timisana Boldur - Sinersig ms	com. Boldur / Boldur										
dig Timisana Capat - Hitias ms	com. Racovita / Sarbova, Hitias, Capat										
Informații extrase din hărțile de hazard	Hărțile de hazard din primul ciclu nu arată inundații în comunele amplasate în lungul râului Timișana: Boldur, Capat și Racovița. Acest lucru poate fi vizualizat cu ajutorul web viewer-ului și în imaginile din capitolul 4. Împreună cu ABA Banat, s-a decis să se evalueze acest APSFR ca având un risc scăzut, deoarece nicio comună nu este expusă riscului în scenariul de inundație de 1%.										

3. Strategia propusă

În prezent, comunitățile locale nu sunt în pericol pentru scenariul de 1 %. Strategia include evitarea construirii de noi clădiri în zonele din apropierea râului care nu sunt protejate de diguri.

4. Anexă: Imagini din hărțile de hazard

Comuna	Harta de fundal – Open Street Map	Imagine din satelit
Boldur		
Capat		
Racovita	